



COMITATO PANTANO SAN VITALE

Alla C.A. del Sig. Antonio Di Maria

Presidente della Provincia di Benevento

p.c. Ufficio Tecnico

SEDE

I sottoscritti cittadini, facenti parte del Comitato "Pantano- San Vitale", regolarmente operante sul territorio di competenza, portano a conoscenza delle SS.VV. la problematica che investe loro stessi e la cittadinanza che rappresentano.

Anche quest'anno, con l'arrivo della stagione invernale e con l'arrivo delle piogge, sempre più frequenti ed insistenti, la strada Provinciale n° 153 che attraversa la nostra zona e di cui ci serviamo quotidianamente unitamente a tanti altri cittadini provenienti dalla dai paesi della Valle Vituianese, diventa pericolosa da percorrere a causa della notevole quantità di acqua che la invade.

L'inconveniente, a detto di chi nella zona c'è sempre vissuto, si presenta puntualmente da quando la cunetta laterale lato monte è stata riempita per lasciar posto alla zanetta che è risultata sempre insufficiente alla raccolta delle acque che si presentano.

Attualmente il problema è accentuato dal fatto che tutto il materiale risultante dallo sfalcio e/o sfrascamento avvenuto in estate e mai rimosso, che prima era sparso lungo la zanetta, adesso invece trascinato dalle acque piovane, rimane intasato davanti alle fosse e sottopassi impedendo completamente il deflusso dell'acqua.

Si chiede pertanto un sollecito intervento da parte di personale autorizzato, per la rimozione del materiale in questione e ripetuto se necessario al termine della caduta delle foglie degli alberi circostanti.

La presenza di tanta acqua sulla carreggiata, già di per sè costituisce una situazione di disagio ma anche di pericolo per l'incolumità di noi tutti, sfocierebbe in una criticità totale qualora andando incontro all'inverno e a possibili gelate, sarebbe anche opportuno un sopralluogo da parte dei Vostri tecnici per determinare l'appartenenza delle reti dei servizi esistenti lungo il percorso della suddetta arteria per far sistemare alle aziende che ne beneficiano del passaggio, i coperchi ai parapetti non più stabili e che determinano un continuo battito delle ruote ed un possibile sbandamento dei veicoli.

Confidando in un sicuro interessamento per una soluzione rapida delle problematiche, si ringrazia anticipatamente.

Il Presidente del comitato Pantano San Vitale